



## 市市场监管委关于发布特种设备三年专项行动期间电梯安全监管指导意见的通知

来源：天津市市场监督管理委员会

发布日期：2020-09-11 15:35

# 市市场监管委关于发布特种设备三年专项行动期间电梯安全监管指导意见的通知

各区局、各电梯检验机构、各有关单位：

近一时期以来，我市连续发生地铁6号线7.25和西青富力杰酒店9.8高处坠落两起与电梯相关的安全生产事故。目前，两起事故原因正在调查中，但事故的发生充分暴露出相关生产使用单位安全生产意识薄弱、安全底线思维不牢、落实安全生产主体责任不力、现场安全管理不到位等问题。两起事故发生，市委、市政府领导高度重视，第一时间作出批示。为充分吸取两起安全生产事故教训，举一反三防范类似事故在特种设备生产、使用环节发生，现结合《天津市安全生产专项整治三年行动方案》和《特种设备安全生产三年行动专项整治方案》就电梯安全生产、使用



网站首页

政务公开



新闻动态



在线服务



互动平台



专题专栏



## 二、强化主体责任，做好源头管控

电梯使用、维保单位作为安全生产第一责任人应强化企业主体责任落实。在安全隐患自查、自改上用心用力，真查、真改；强化制度和操作规程的执行力，坚决杜绝以经验代替制度，凭经验干活，口头重要、落实上不要，现场安全管理不实不细、抓大放小、避重就轻的两张皮现象。

**扭住“人员”的源头，做好“三个强化”。**一是强化电梯使用、生产单位主要负责人安全生产履职的关键作用。常思安全底线思维、常存风险意识、常抓安全管理；二是强化电梯生产、维保人员依法依规作业。严格按照《安全生产法》、《特种设备安全法》和操作手册要求开展生产和维保作业，坚决杜绝非持证和未经安全培训上岗作业现象。三是强化使用单位安全管理负责人和专职安全管理员现场安全管理作用。坚决纠正和制止特种设备作业人员的违章行为，防范和有效化解安全生产事故苗头。

**聚焦“设备本体”风险，强化隐患排查重点。**使用、维保单位重点排查垂直电梯层门、轿门、制动器、附加制动器、轿厢内紧急照明、紧急报警装置是否正常；地坎槽内有无异物，停靠楼层准确度；自动扶梯和自动人行道重点检查急停开关、扶手带保护开关是否有效，检查出入口附近通道是否通畅，梯级、踏板上是否有异物；“特种设备使用标志”和安全警示标识是否齐全。

## 三、严格落实“四铁”要求，加大检查执法力度

各区局要深入贯彻落实全市安全生产工作会议精神，以市安

委会办公室《关于严格落实“四铁”要求进一步强化安全生产行政执法工作的通知》（津安办〔2020〕17号）从严落实“铁面、铁规、铁腕、铁心”执法要求为纲，聚焦车站、机场、商业综合体、医院、学校、养老机构、高层建筑、老旧小区、投诉率高等重点领域和点位，按照《特种设备现场安全监督检查规则》的要求重点检查企业隐患自查、自改落实情况；电梯使用、生产单位和人员取得许可情况；设备依法检验情况；应急演练落实等情况。对现场中发现的各类违法违规问题和现象要敢于“亮剑”，出最重的拳、执最严格的法，让违法者感到疼、付出应有代价。对存在切实影响安全运行的重大安全隐患的电梯要立即关停、检修，坚决防范电梯安全事故的发生。

#### 四、强化电梯检验的保障性、把关性属性

各电梯综合检验检测机构在检验工作中要敢于说“不”，坚决摒弃“好人主义”以保障设备本体安全为底线，依法、依规、从严开展检验检测工作。工作中检验机构要把技术检验责任落实到岗、到人，确保检验质量，把好检验关，做好“守门员”。

2020年9月11日

（此件主动公开）

---

—4—

中央部委网站

市政府及市直单位网站

局系统单位网站


区局网站

[设为首页](#) | [加入收藏](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#) |



主办单位：天津市市场监督管理委员会

联系方式：022-23399808 地址：天津市和平区贵州路98号B座 津ICP备14005850号-3

网站标识码：1200000047  津公网安备 12010302000991号